

Snijwondje naast de stoma



Datum: 01-06-2015

Geslacht patiënt: Vrouw

Probleemomschrijving: Oudere dame met bestaande stoma. Sterk uitgesproken darmperistaltiek.


01-06-2015:

Snijwondje plaat naast stoma als gevolg van een snijdende rand en druk. Hollister Conform 2 CeraPlus aangebracht.



03-06-2015:

Mooi roze stoma, licht prolaberend met veel motoriek. Hollister Conform 2 CeraPlus plaat heeft goed geabsorbeerd.



08-06-2015:



22-06-2015:

Wondje naast de stoma is afgenomen in diameter.




06-07-2015:

Wondje bijna volledig geheeld.



13-07-2015:

Wondje nog een fractie open.



27-07-2015:

Wondje gesloten.
Patiënte besluit de Hollister Conform 2 CeraPlus plaat te gebruiken gezien de zachtheid en soepelheid.



Hollister Belgium

Chaussée des Collines 52
1300 Wavre

hollistercontact@hollister.be

Tel: 010 23 04 77

www.hollister.be